

危険箇所一覧表

【木城小学校】

点検 番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体
1	県道 木城高鍋線	高城橋	歩道が狭く、歩行者と自転車の離合が危険である。	歩道拡幅	-	-	歩道拡幅	高鍋土木事務所
2	県道 都農綾線	木城町大字高城1227-1番地先～ 木城町大字高城4220-1番地先	歩道がなく道幅が狭い上に、大型車の通行も多いため危険である。	道路改良	-	-	道路改良	高鍋土木事務所
3	県道木城高鍋線	木城町大字椎木4829番地先～ 田畑バス停付近	横断歩道のない道を通っており危険である。	横断歩道設置 通学路の指定・変更 登校の見守り	通学路の見直し・検討 登校の見守り	-	横断歩道設置 通学路の指定・変更 登校の見守り	高鍋警察署 木城町 学校 地区
4	県道 都農綾線	木城町大字高城1285番地先 御池交差点	車が見えづらく危ない。	区画線の補修 横断報道のカラー舗装	-	-	区画線の補修 横断歩道のカラー舗装	高鍋土木事務所
5	広域農道 溜水田神線	木城町大字高城1895-1番地先 田神交差点	車両のスピードが速く、横断歩道が見えにくいいため危険。	道路標示設置 横断歩道カラー舗装	-	-	道路標示設置 横断歩道カラー舗装	木城町