

危険箇所一覧表(R5)

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体
1	町道	木城町大字椎木 中川原住宅前の三叉路	交番からリパリスにかけての道をスピードを上げて走る車が多い。(朝、夕方、雨天時) 住宅前の横断歩道も一時停止が曖昧な車があり、危険である。	○学校職員・PTAのドライバーへの啓発活動 ○児童生徒への安全指導 ○駐在所による定期的な見守り活動の実施	○終礼、校務支援システム(メール機能)、職員室前面黒板での学校職員への注意喚起と啓発 ○地区集会、メールによるPTAへの注意喚起 ○朝の会、帰りの会における児童生徒への安全指導 ○駐在所による定期的な見守り活動の実施	-	-	木城学園 高鍋警察署
2	町道	四日市地区(めばえ保育園前の用水路)	時期によっては水量が多く流れも速いため心配。段差もある。車の往来が多い。	○通学路の確認と注意喚起	○地区集会での注意喚起と通学路の確認 ○職員への伝達と各学級における朝の会、帰りの会での児童生徒への指導(複数回)	-	-	木城学園(PTA)
3	町道	重木地区	歩道のない狭い道路で、車が通るときは危険である。	○通学路の確認と注意喚起	○地区集会での通学路の確認と現登下校ルートでの注意喚起 ○職員への伝達と各学級における朝の会、帰りの会での児童生徒への指導(複数回)	-	-	木城学園(PTA)
4	県道 木城高鍋線	田畑バス停近くの横断歩道付近	信号のない横断歩道で、交通量も多く危険である。	○安全旗の補充 ○通学路の確認と注意喚起	○安全旗の補充 ○地区集会での通学路の確認と注意喚起 ○職員への伝達と各学級における朝の会、帰りの会での児童生徒への指導(複数回)	-	-	木城町(総務財政課) 木城学園(PTA)
5	町道	木城町大字椎木 一向瀬地区	用水路の柵がないため、増水時は特に危険である。下校時に用水路をのぞきこむ子どもがおり、対策が必要である。	○通学路の確認(できるだけ農道を通らない)	○通学路の確認(できるだけ農道を通らない)	-	-	木城学園(PTA)
6	県道 都農綾線	比木橋から木寺バス停	歩道と街灯がないため、危険である。	○街灯の設置	-	-	○街灯の設置	木城町(総務財政課)
7	県道 都農綾線	木城町大字川原 川原地区バス停付近	車道を渡る際に交通量が少ないため、スピードを出す車両が多く危険。東川原バス停付近の横断歩道の白線が見えにくくなっている。	○横断歩道の整備(白線等の引き直し)	-	-	○横断歩道の整備(白線等の引き直し)	高鍋警察署 高鍋土木事務所
8	町道	木城町大字椎木 中椎木地区	春から秋にかけて、雑草がはみ出しており、見通しの良い道路で車もスピードを上げて走るので危ない。定期的な草刈りがあるとよい。	点検時解消済み	-	-	-	-